


LVT FLOOR & STAIR PROFILES | PROFILÉS DE PLANCHER ET DE MARCHE EN LVT | PERFILES PARA PISOS Y DE ESCALERA DE LVT

The following instructions are to be followed when the intended use of the profile is for luxury vinyl tile (LVT) to LVT applications. In instances where the profile transitions between LVT (or any flooring covering that fits into the profile's opening) and a hard surface (ceramic tile, hardwood, laminate), the profile should be secured based on the adjacent flooring and how it is installed.


Les instructions suivantes doivent être suivies lorsque l'utilisation prévue du profilé concerne l'installation de carreaux en vinyle de luxe (LVT) à des applications pour LVT. Dans les cas où le profilé fait la transition entre les LVT (ou tout revêtement de plancher qui convient à l'ouverture du profilé) et une surface dure (carreaux de céramique, bois dur, stratifié), le profilé doit être fixé en fonction du revêtement de sol adjacent et de la façon dont il est installé.

Las siguientes instrucciones deben seguirse cuando el uso previsto del perfil es para las aplicaciones de baldosa de vinilo de lujo (LVT) a LVT. En los casos en que la transición es del perfil entre LVT y un piso duro (baldosas de cerámica, madera dura, laminado), el perfil debe fijarse en función del piso adyacente y de la forma en que se instale.


LVT TO CARPET TRANSITION | TRANSITION LVT À TAPIS | TRANSICIÓN DE LVT A ALFOMBRA






REDUCER | RÉDUCTEUR | REDUCTOR



J-MOLDING | MOULURE EN J | MOLDURA TIPO J




LVT FLOOR PROFILES | PROFILÉS DE PLANCHER POUR LVT | PERFILES PARA PISOS DE LVT

Step 1: Measure and cut LVT molding to size with a saw intended for use on non-ferrous metals.
Step 2: Secure the molding with PROVA-SEAL™ or another premium adhesive.
Step 3: Set flooring to complete the installation. Ensure that the installation is free of foot traffic for 24 hours.


Étape 1 : Mesurer et couper la moulure pour LVT à la longueur désirée à l'aide d'une scie pour les métaux non ferreux.
Étape 2 : Fixer la moulure avec le scellant PROVA-SEAL^{MC} ou un autre scellant de qualité supérieure.
Étape 3 : Poser les carreaux pour compléter l'installation. S'assurer que personne ne marche sur la surface pendant 24 heures.

Paso 1: Mida y corte la moldura LTV para ajustar el tamaño utilizando una sierra para metales no ferrosos.
Paso 2: Asegure la moldura con PROVA-SEAL™ u otro adhesivo de primera calidad.
Paso 3: Coloque las baldosas para completar la instalación. Asegúrese de que la instalación esté libre de transeúntes por 24 horas.


INSIDE COVE | MOULURE CONCAVE | INTERIOR DE LA CUBIERTA







OUTSIDE CORNER SQUARE STAIR NOSING | NEZ-DE-MARCHE CARRÉ POUR COIN EXTÉRIEUR | REBORDE DE ESQUINA DE ESCALERA CUADRADO EXTERNO



STAIR NOSE | NEZ-DE-MARCHE | NARÍZ DE ESCALÓN



LVT STAIR PROFILES | PROFILÉS DE MARCHE POUR LVT | PERFILES DE ESCALERA DE LVT

Step 1: Measure and cut stair nosing to size with a saw intended for use on non-ferrous metals.
Step 2: Secure the nosing with PROVA-SEAL™ or another premium adhesive.
Step 3: Fasten the nosing to the surface of the substrate using flat head nails.
Step 4: Set flooring to complete the installation. Ensure that the installation is free of foot traffic for 24 hours.

Étape 1 : Mesurer et couper le nez-de-marche à l'aide d'une scie pour métaux non ferreux.
Étape 2 : Fixer le nez-de-marche avec le scellant PROVA-SEAL^{MC} ou un autre scellant de qualité supérieure.
Étape 3 : Fixer le nez-de-marche à la surface du substrat à l'aide de clous à tête plate.
Étape 4 : Poser les carreaux pour compléter l'installation. S'assurer que personne ne marche sur la surface pendant 24 heures.

Paso 1: Mida y corte la nariz de escalón para ajustar el tamaño utilizando una sierra para metales no ferrosos.
Paso 2: Asegure la nariz de escalón con PROVA-SEAL™ u otro adhesivo de primera calidad.
Paso 3: Fije la nariz a la superficie del sustrato mediante clavos de cabeza plana.
Paso 4: Coloque las baldosas para completar la instalación. Asegúrese de que la instalación esté libre de transeúntes por 24 horas.

LVT MULTI-PURPOSE PROFILES | PROFILÉS POUR LVT À USAGES MULTIPLES | PERFILES MULTI-PROPÓSITO DE LVT

M-D® PRO LVT Multi-Purpose profiles are to be used between luxury vinyl tile (LVT)/luxury vinyl plank (LVP) and ceramic flooring, where expansion is expected. These profiles are offered as T-moldings or reducers: The T-molding style is used for transitions between flooring of equal height and the reducer style for flooring transitions of unequal height.

Les profilés pour LVT à usages multiples M-D^{MD} PRO sont destinés à être installés entre les carreaux de vinyle de luxe (LVT) ou les planches en vinyle de luxe (LVP) et les revêtements de plancher en céramique, là où une dilatation est prévue. Ces profilés sont proposés sous forme de moulures en T ou de réducteurs : les moulures en T sont utilisées pour les transitions entre les revêtements de plancher de hauteur égale et le modèle de type réducteur, pour les transitions entre les revêtements de plancher de hauteur inégale.




El M-D® PRO LVT Multi-Propósito se utilizan entre las baldosas de vinilo de lujo (LVT)/las planchas de vinilo de lujo (LVP) y los pisos de cerámica, donde se espera que haya expansión. Estos perfiles se ofrecen como moldes en T o reductores: El estilo T de moldeo se utiliza para las transiciones entre pisos de igual altura y el estilo reductor para las transiciones de pisos de altura desigual.

EXPANSION JOINT | JOINT DE DILATATION | JUNTAS DE DILATACIÓN



JOINT REDUCDER | RÉDUCTEUR DE JOINT | REDUCTOR DE JUNTAS



Step 1: Measure and cut the LVT profile to size with a saw intended for use on non-ferrous metals.
Step 2: Fill the joint between the two flooring surfaces with PROVA-SEAL™ or another premium adhesive.
Step 3: Set the profile into place such that the vertical leg is fully submerged in the adhesive and the top section rests on the flooring surfaces. The ridges along the vertical leg will contact the adhesive and hold the profile in place, but ensure the installation is free of foot traffic for 24 hours.

Étape 1 : Mesurer et couper le profilé pour LVT à la longueur désirée à l'aide d'une scie pour métaux non ferreux.
Étape 2 : Remplir le joint entre les deux surfaces du plancher avec PROVA-SEAL^{MC} ou un autre adhésif de qualité supérieure.
Étape 3 : Mettre le profilé en place de manière à ce que la partie verticale soit entièrement immergée dans la colle et que la partie supérieure repose sur les surfaces du plancher. Les stries le long de la surface verticale entreront en contact avec l'adhésif et maintiendront le profilé en place, mais il faut s'assurer que personne ne marche sur la surface pendant 24 heures.

Paso 1: Mida y corte el perfil LTV para ajustar el tamaño utilizando una sierra para metales no ferrosos.
Paso 2: Rellene la junta entre las dos superficies del piso con PROVA-SEAL™ u otro adhesivo premium.
Paso 3: Coloque el perfil en su lugar de forma que la pata vertical quede totalmente sumergida en el adhesivo y la parte superior descanse sobre la superficie del piso. Las ranuras a lo largo de la pata vertical entrarán en contacto con el adhesivo y mantendrán el perfil en su lugar, pero asegúrese de que la instalación esté libre de tráfico peatonal durante 24 horas.